

Unwetterschäden 22. / 23. August 2005

Ereignisdokumentation


Prozesse / betroffene Gebäude /
Gerinneschäden (Intensität)

Masstab 1 : 5'000

Giswil (Kleinteil - Hahnenried)

Projektleitung:	Auftraggeber:
Amt für Wald und Raumentwicklung Abt. Naturgefahren 6060 Sarnen	Amt für Wald und Raumentwicklung Abt. Naturgefahren 6060 Sarnen

Projektbearbeitung:



belop gmbh

Ingenieure und Naturgefahrenfachleute
Schwanderstr. 25
0411 661 02 70

Plan Nr.	Grosse (cm)	Datum:	Gezeichnet von:	Geändert am:	Geprüft am:
11.1	42 x 124 cm	31. Januar 2007	wut		job

betroffene Gebäude

von Grundwasser

von Überschwemmung

von Murgang

von Hangmure

Gerinneschäden

leicht

mittel

stark

zerstört

Prozesse

Überschwemmung, kleine Intensität

Überschwemmung, mittlere Intensität

Überschwemmung, hohe Intensität

Murgang, kleine Intensität

Murgang, mittlere Intensität

Murgang, hohe Intensität

Rüfe (Hangmure)

zusätzliche Informationen

Gemeindegrenze

