KANTON
OBWALDEN

Unwetterschäden 22. / 23. August 2005

Ereignisdokumentation

Prozesse / betroffene Gebäude / Gerinneschäden (Intensität)

Massstab 1 : 5'000

Melchtal

Projektleitung:	Auftraggeber:
Amt für Wald und Raumentwicklung Abt. Naturgefahren J. Hess, Forstingenieur	Amt für Wald und Raumentwicklung Abt. Naturgefahren 6060 Sarnen

Projektbearbeitung:

belop gmbh
Ingenieure und Naturgefahrenfachleute
Schwanderstr. 25
041 661 02 70
6063 Stalden
info@belop.ch

Plan Nr.	Grösse (cm)	Datum:	Gezeichnet von:	Geändert am:	Geprüft am:
12.1	42 x 124 cm	31. Januar 2007	wut		job

betroffene Gebäude

- von Grundwasser
- von Überschwemmung
- von Murgang
- von Hangmure

Gerinneschäden

- leicht
- mittel
- stark
- zerstoert

Prozesse

- Überschwemmung, kleine Intensität
- Überschwemmung, mittlere Intensität
- Überschwemmung, hohe Intensität
- Murgang , kleine Intensität
- Murgang, mittlere Intensität
- Murgang, hohe Intensität
- Rüfe (Hangmure)

zusätzliche Informationen

- Gemeindegrenze