KANTON OBWALDEN

Unwetterschäden 22. / 23. August 2005

Ereignisdokumentation

Geschiebevolumen / Rüfenvolumen / Gerinneschäden (Schadentyp)

Massstab 1 : 5'000

Melchtal

Projektleitung:	Auftraggeber:
Amt für Wald und Raumentwicklung Abt. Naturgefahren J. Hess, Forstingenieur	Amt für Wald und Raumentwicklung Abt. Naturgefahren 6060 Sarnen

Projektbearbeitung:

belop gmbh
Ingenieure und Naturgefahrenfachleute
Schwanderstr. 25 6063 Stalden
041 661 02 70 info@belop.ch

Plan Nr.	Grösse (cm)	Datum:	Gezeichnet von:	Geändert am:	Geprüft am:
12.2	42 x 124 cm	31. Januar 2007	wut		job

Geschiebeprozesse

- Erosion >3.0 m
- Erosion 1.5 bis 3.0 m
- Erosion <1.5 m
- Umlagerung
- Ablagerung <1.0 m
- Ablagerung 1.0 bis 2.0 m
- Ablagerung >2.0 m
- keine Geschiebeprozesse
- von Rüfe betroffene Fläche

Gerinneschäden

- Erosion
- Unterkolkung/Unterspülung
- Verlandung
- Verklausung

zusätzliche Informationen

- Gemeindegrenze
- -3'200 Erosionsvolumen in m³
- 3'200 Ablagerungsvolumen in m³